


Prüfbericht - **Nr.:**
Test Report No.

19660295 001

Seite 1 von 9
Page 1 of 9



UDU – Top View



UDU - Bottom View

Prüfbericht - **Nr.:**
Test Report No.

19660295 001

Seite 2 von 9
Page 2 of 9



UDU Side View



UDU Side View


Prüfbericht - **Nr.:**
Test Report No.

19660295 001

Seite 3 von 9
Page 3 of 9



UDU Side View



UDU – Side View

Prüfbericht - **Nr.:**
Test Report No.

19660295 001

Seite 4 von 9
Page 4 of 9



WU – Top View



WU – Bottom View

Prüfbericht - **Nr.:**
Test Report No.

19660295 001

Seite 5 von 9
Page 5 of 9



WU – Side View




WU – Side View


Prüfbericht - **Nr.:**
Test Report No.

19660295 001

Seite 6 von 9
Page 6 of 9



UDU Dimensional View



UDU Dimensional View

Prüfbericht - **Nr.:**
Test Report No.

19660295 001

Seite 7 von 9
Page 7 of 9



UDU Dimensional View



WU – Dimensional View


Prüfbericht - **Nr.:**
Test Report No.

19660295 001

Seite 8 von 9
Page 8 of 9



WU – Dimensional View



WU – Dimensional View

Prüfbericht - **Nr.:**

19660295 001

Seite 9 von 9

Test Report No.

Page 9 of 9



Antenna View