



History

Version	Change List
V1.0	initial version 这一版存在两个问题： 1. 内部PWM产生背光不好，声音大，或调到差不多最暗时屏会闪。 2. 功放线路不好。
V1.1	修改： 1. 功放电路。 2. 用1517做背光。