VS93G001_FCW


VS-93001_S32R_V04
2017-08-18


VS-93001_S32R_V04
2017-08-18
M E321575
94V-0
cm 1 2 3 4 5 6 7 8


L303
C327
C326
C325
R118
L311
C387
C388
C380
C378
TP203
R201
TP211
L302
C319
C320
C331
C323
TP204
C377
U101
TP105
X101
C105
R105
R104
C363
C362
C372
C371
C354
C355
C386
C357
TP213
L307
TP218
TP216
TP219
TP212
R111
R110
C324
C334
TP208
L306
C376
TP214
L308
C373
C374
TP215
TP221
C330
C338
C110
R106
R108
C365
C364
C366
C367
C375
L310
79
489


J103
L402
R219
R405
U401
D401
J401
C439
L405
U403
C433
C414
C440
C421
C426
C418
J201
D403
C409
C408
C407
C428
C441
C109
C104
F1
100E
UD
RX

cm 1 2 3 4 5 6 7 8
mm


3V3_N
ERROR_N
VS93G001_FCW