






JP1603
12.000
X101


H27.000A6
X1200
C216
C217
R205
R217
R215
C224
C222
R220
C221
C226
C240
C229
R228
C235
R211
R212
L203
TP201


MEDIATEK
1545-ADSL
BB156R19
05BA64514B20003
17ABXQGE80560


R109
C150
R165
U101
antenna


C25
C15
C23
C24
C29
L2
C12
Y1
16.000
MHZ
C6
C1
L1
AIROHA
AB1510
0282501
1541 5G


AIROHA
AB1510
0282501
1541SG
U1
U2
U3
C10
C3
R23
L1
C1
C6
Y1
C12
C24
C29
R22
C22
C32
R21
C15
C23
103
330
103
330
1000
1000
H73


32.768
XL201
U205
D202
C317
R314
R313
R356
R223
C228
R226
R137
R139
R160


WARNING:
FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK
OF FIREREPLACE WITH SAME TYPE FUSE.
LVP206690-0301
2016/01/23
Ver. A
TSA000050-0015
JL
1608
PRIMARY


PRIMARY
SECONDARY


GND
DP
DN
+5V
+5V
2016.02
Ver : A


C602
C603
C608
R610
C601
R601
R602
R603
R604
9JWL203
9JU-0A






DET
GND
R
GND
L
K601
LFA206681-1201
2016.02
Ver : A DVR1


C603 L601
C607
C605
FB602
C606
C604 FB601
ML203
S44-01A








Pioneer




Pioneer
FSI521535-3806
CHINA 60 0C6094