




高压注意
HIGH VOLTAGE
CAUTION
SANHUA
CQC14001112141
PbF




PHIHONG
PSM060-240(A)-R
DIP
JIA HE E187621




63M0A65050-
1603000166
FW Ver:
LILOZ MFP Main Board
6510000035060-3
EU only




651000029840-2
HANDSET
P/N:M2176054A
S/N: LOFN16330055
MS-1E198407




0.5 mm
1 2 3 4
mm
RTL8188CUS 3.3V
RTL8188CTV 5V
2.4DS/OF4
FCC ID:RK9-RTL8188CTV
IC:4729A-RTL8188CTV
201-125662
N136
802.11 b/g/n WLAN 1T1R Card
Model:RTL8188CTV
CCAI12LP2320T0
CastleNet Technology Inc.
7LB-01400K-100R
Made in CHINA
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
TP6


0.5 mm
1 2 3 4
mm
SSN:2N5401600 7381
MAC: 001C7BE10881
P/N:M2025001B
N215050002602861
8188_v4




Nidec
42M404K110
M21311150A
DC24V 1.5A 17.15W
M25Y18
LOT.
MADE IN CHINA
PEWSZ NB70A-T▲
94V-0
E164387 D
CN1
J1
JP1
JP2




PWB NO.M28914858
PWB:Remy-MF2:OPU


VR1
RICOH
PWB No.
M1331920
PCB No.
M1331919
LD1
CN1
IC1
0.5 mm
mm


PWB:LDB:Opal
CN1
M1331919A
1601437305
LD1
0.5 mm
mm