


GS5014
1340S
CHDS








U401
U402
C437
R401
C438
C951
C952
C954
C955
C956
C957
R906
R908
U901
L1002
L1003
FB1005
C1053
C1052
C1055
FB1006
C1054
C1047
C509
R507
R501
C501
R505
R506
R217
R219
C290
R1119
R177
R178
C44
U101S
C161
C160
C155
R206
R204
R210
R221
R222
R209
R220
R203
R205
RP502
C948
R310
R330
C947
C749
C750
C6
C7
R150
R151
R331
R155
R153
R167
U101
R118
R139
C102
R1111
R1102
R1103
R1106
R114
R1105
R1104
C1062
C1061
FB1008
RP904
C911
C912
R949
R944
R196
R315
R316
J306
J305
R325
R304
R301
R305
R327
C319
C306
USB CONSOLE
U101H
C454
C455
R421
R422
51
1


0B31-1PF7300
HannStar J
MV-1 94V-0
E89302

MAC: C42795-B8F662 B3822 E02
J2
1 2 3 4 5


FL1 FL2
C4
C5
C7
J2
U2
R25
R15
C38
R24
R23
R16
R22
C49
C47
C44
R17
C35
R14
L3
R21
R19
C48
C18
U5
C37
R1
R30
C3
C2
C26
R28
Y1
C16
C39
R8
C30
C34
R2
R12
P1
C13
R11
R27
BROADCOM
BCM43227KMLG
H11326 P20
298034 6 W
1 2 3 4


GTW 18 V-0 E244417
08B1-1NP0000 1339-01
C74
C71
C73
200-119507-0040_A
BROADCOM
BCM943227HM4L
S/N:
REV:
ASSY 100-
P1






WPB219-R




WPB219-L
1
2
3
4








CHDS






JP101
J501
C133
SW101
C137
D113
C134
C132
L1
L2
C135
C136
R123
R124
C185
L110
L106
C186
C195
C196
J404
D442
D441
C449
R401
U401
U402
C437
C438
C447


U901
U101
J306
J305
USB CONSOLE
RP502


HannStar

MAC: C42795-B8F662 B3822 E02
J2
1 2 3 4 5


FL1 FL2
C4
C5
C7
J2
U2
R25
R15
C38
R24
R23
R16
R17
R22
C49
C47
C44
C35
R19
C48
C18
U5
C37
R1
R30
C3
C2
R28
Y1
C16
C39
R8
C30
C34
R2
R12
P1
C13
R11
R27
L3
R21
C21
C23
R7
BROADCOM
BCM43227KMLG
H11326 P20
2980346 W
1 2 3 4


GTW 18 V-0 E244417
08B1-1NP0000 1353-01
C74
C71
C73
BROADCOM
BCM943227HM4L
S/N:
REV:
ASSY 100-
P1
200-119507-0040_A




NP-120038-2/5G
Honglin communication
technology Co.,LTD.






NP-120038-2.5G
Hongli communication
technology Co.,LTD.