
NXP
LPC11U67JBD100
SGF616.1 06
ZSD17091A


6YK17
D9PTK
6YK17
D9PTK

ALTERA
DLP-XPR3821
F CBBAT1707A
KOREA


6YK17
D9PTK
6YK17
D9PTK
C1523
C1524
C1525
C1522
L185
D137
R1065
R1066
C1306
C91
C89


nuvoTon
M451RD3AEARM
E522B004-ZB2
522GBFA


DLP
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY
DDP4422 2511898-1
T6VU6XBG-0002W1
TAIWAN 1634HAL
D45748A
G1
DMD

DLP
A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY
DDP4422 2511898-1
T6VU6XBG-0002W1
TAIWAN 1634HAL
D45748A G1


PZGM
TI 73I
CS4L G4
P3P3V_FPGA
FAN3


PMD1000
165275703
2506224-5
7BM
330
6.3V
390
150
100
51
FAN3
TP109
TP110
R45
R43
D2
U8
L15
D6
C120
C126
L54
D19
L19


PMD1000
165275703
2506224-5
150
150
100
390
750
R75
R74
R73
TP112
TP111
L21
C117
C118
U10
D11
D69
L64
R76






P/N:00.7AM16001 REV:A
2017-04-12




MST7410FET
ATNB768C
1650S
AVDD_DDR_7410
+3.3V_Standby_7410













2715-7039P
6BZ8WEA 040203E




WARNING :
FOR CONTINUED AGAINST PROTECTION
RISK OF FIRE , REPLACE ONLY WITH
SAME TYPE AND RATINGS OF FUSE


10V0A 94V-0
E157925
C2
C1
R1
mm
cm 1 2 3


00.8KU056001
REV.A
TR1