



技术要求:

1. 标注尺寸都为重点管控尺寸。
2. 表面上不可有毛刺，划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
3. 酒精耐磨测试；
4. 高低温测试：-25℃~+65℃。
5. 要求粘胶能与磨砂表面贴合不起翘，符合持久粘力测试。
6. 产品需符合RoHS标准。

Label Location

