


Prüfbericht - Nr.:

14004157 001

Test Report No.

Seite 1 von 6

Page 1 of 6



Vertical


Prüfbericht - Nr.:

Test Report No.

14004157 001

Seite 2 von 6

Page 2 of 6



Horizontal


Prüfbericht - Nr.:

14004157 001

Test Report No.

Seite 3 von 6

Page 3 of 6



MES 06231A01.PK  
LIM FCC P15.109 Class B

Vertikal


Prüfbericht - Nr.:

14004157 001

Test Report No.

Seite 4 von 6

Page 4 of 6



MES 06231A02.PK  
LIM FCC P15.109 Class B

Horizontal


Prüfbericht - Nr.:

14004157 001

Test Report No.

Seite 5 von 6

Page 5 of 6



MES 06231B02.PK  
LIM FCC 15.107 QP NEW  
LIM FCC 15.107 AV NEW


Prüfbericht - Nr.:

14004157 001

Test Report No.

Seite 6 von 6

Page 6 of 6



MES 06231B01.PK  
LIM FCC 15.107 QP NEW  
LIM FCC 15.107 AV NEW

L