

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 1 von 40
Page 1 of 40



✓

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 2 von 40
Page 2 of 40



Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 3 von 40
Page 3 of 40



Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 4 von 40
Page 4 of 40



Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 5 von 40
Page 5 of 40



V

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 6 von 40
Page 6 of 40



Date: 27.MAY.2005 19:17:01

✓

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 7 von 40
Page 7 of 40



✓

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 8 von 40
Page 8 of 40



Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 9 von 40
Page 9 of 40



Date: 27.MAY.2005 19:26:24

✓

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 10 von 40
Page 10 of 40



Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 11 von 40
Page 11 of 40



Date: 22.APR.2005 19:34:05

✓

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 12 von 40
Page 12 of 40



Date: 22.APR.2005 19:34:37

✓

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 13 von 40
Page 13 of 40



Date: 22.APR.2005 19:40:11

✓

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 14 von 40
Page 14 of 40



✓

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 15 von 40
Page 15 of 40



Date: 22.APR.2005 19:45:40

✓

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 16 von 40
Page 16 of 40



Date: 22.APR.2005 19:46:07

✓

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 17 von 40
Page 17 of 40



Date: 22.APR.2005 19:50:02

V

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 18 von 40
Page 18 of 40



Date: 22.APR.2005 19:50:22

✓

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 19 von 40
Page 19 of 40



Date: 22.APR.2005 19:53:47

✓

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 20 von 40
Page 20 of 40



Date: 22.APR.2005 19:54:07

✓

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 21 von 40
Page 21 of 40



✓

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 22 von 40
Page 22 of 40



Date: 22.APR.2005 19:57:45

✓

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 23 von 40
Page 23 of 40



Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 24 von 40
Page 24 of 40



Date: 27.MAY.2005 19:35:25

H

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 25 von 40
Page 25 of 40



Date: 27.MAY.2005 19:37:41

H

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 26 von 40
Page 26 of 40



Date: 27.MAY.2005 19:37:59

H

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 27 von 40
Page 27 of 40



Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 28 von 40
Page 28 of 40



Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 29 von 40
Page 29 of 40



Date: 22.APR.2005 20:20:34

H

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 30 von 40
Page 30 of 40



Date: 22.APR.2005 20:22:10

H

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 31 von 40
Page 31 of 40



Date: 22.APR.2005 20:27:17

H

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 32 von 40
Page 32 of 40



H

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 33 von 40
Page 33 of 40



Date: 22.APR.2005 20:31:42

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 34 von 40
Page 34 of 40



Date: 22.APR.2005 20:32:20

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 35 von 40
Page 35 of 40



Date: 22.APR.2005 20:35:15

H

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 36 von 40
Page 36 of 40



Date: 22.APR.2005 20:35:36

H

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 37 von 40
Page 37 of 40



Date: 22.APR.2005 20:39:14

11

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 38 von 40
Page 38 of 40



Date: 22.APR.2005 20:39:32

H

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 39 von 40
Page 39 of 40



Date: 22.APR.2005 20:43:26

H

Appendix 3




TÜV Rheinland Group

www.tuv.com

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14007815 003

Seite 40 von 40
Page 40 of 40



Date: 22.APR.2005 20:44:04

H