

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.


14008204 001

Seite 1 von 21
Page 1 of 21

section 6.1.1 c



Date: 1.DEC.2004 17:42:15




Date: 1.DEC.2004 17:42:48

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 2 von 21
Page 2 of 21



— MES TUV301104A19.PK
— LIM RSS-210 SEC 7.3 B

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 3 von 21
Page 3 of 21



MES TUV301104A18.PK
LIM RSS-210 SEC 7.3 B

H
Tx

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 4 von 21
Page 4 of 21



— MES TUV261104A13.PK
— LIM FCC 15.231 (TUV)

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 5 von 21
Page 5 of 21



— MES TUV301104A13.PK
— LIM RSS-210 SEC 6.1.1 (b)

H
T_x

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 6 von 21
Page 6 of 21



Date: 30.NOV.2004 22:54:16

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 7 von 21
Page 7 of 21



Date: 30.NOV.2004 23:01:39

✓

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 8 von 21
Page 8 of 21



Date: 30.NOV.2004 22:58:27

✓

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 9 von 21
Page 9 of 21



Date: 30.NOV.2004 23:05:28

✓

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 10 von 21
Page 10 of 21



Date: 30.NOV.2004 23:08:06

✓

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 11 von 21
Page 11 of 21



Date: 30.NOV.2004 23:09:16

✓

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 12 von 21
Page 12 of 21



Date: 30.NOV.2004 23:10:08

✓

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 13 von 21
Page 13 of 21



Date: 30.NOV.2004 23:11:30

✓

T_x

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 14 von 21
Page 14 of 21



Date: 30.NOV.2004 23:20:55

H

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 15 von 21
Page 15 of 21



Date: 30.NOV.2004 23:24:08

H

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 16 von 21
Page 16 of 21



Date: 30.NOV.2004 23:27:22

H

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 17 von 21
Page 17 of 21



Date: 30.NOV.2004 23:30:23

17

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 18 von 21
Page 18 of 21



Date: 30.NOV.2004 23:32:00

A

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 19 von 21
Page 19 of 21



Date: 30.NOV.2004 23:35:04

f1

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008204 001

Seite 20 von 21
Page 20 of 21



Date: 30.NOV.2004 23:37:36

17

Appendix 1

www.tuv.com



TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.


14008204 001

Seite 21 von 21
Page 21 of 21



1 PK
MAXH

Ref 97 dBμV/m *Att 0 dB *REW 1 MHz Marker 1 [T1]
*VEW 1 MHz 37.69 dBμV/m
SWT 20 ms 4.335130000 GHz



Date: 30.NOV.2004 23:42:39

H

Tx