

# 镭射位置示意图


AC INPUT:  
120VAC~, 1125A  
60HZ Pf>.9

RL56069B4WHBLE  
2700K-5000K 13.5 Watts



FCC ID: 2AKCY-RL56BBLES  
IC : 4706A-RL56BBLES  
Contains FCC ID: 2AKCY-RL56BBLE  
Contains IC : 4706A-RL56BBLE  
CAN ICES-005(B)/NMB-005(B)

后盖



条码位置 40\*15mm

尺寸 18\*28mm

LED Lamp Assembly  
Assemblage d'ampoule DEL  
Asamblea de lámpara LED  
MCU Firmware: 2.0  
CSR: V1.13.3

See the instruction sheet or website to view the most recent list of approved housings. / Consultez la feuille d'instructions ou le site internet pour obtenir la feuille récente des boîtiers approuvés. / Consulte la lista más reciente de alojamientos aprobados en la hoja de instrucciones o el sitio web.


COOPER Lighting  
120 VOLT MAXIMUM INPUT  
PACHETEE DTV 04 2016

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

CET APPAREIL EST CONFORME À UNE PARTIE DES RÈGLES DE LA CCF ; SON FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CE DISPOSITIF NE DOIT PAS CAUSER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES ET (2) CE DISPOSITIF DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES QUI PEUVENT CAUSER UN FONCTIONNEMENT NON DÉSIRÉ

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON PARTE DE LAS REGLAS DEL FCC EL FUNCIONAMIENTO ESTÁ SUJETO A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES: (1) ESTE DISPOSITIVO NO PUEDE CAUSAR INTERFERENCIA DAÑINA Y (2) ESTE DISPOSITIVO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA RECIBIDA, INCLUYENDO LA INTERFERENCIA QUE PUEDA CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO NO DESEADO.

面环



label location