

Label

SITERWELL
Model/Modèle: GS888C
3 AA Battery Powered Multi-Criteria Optical Sensor Smoke/CO Alarm with LCD display and wireless
Détecteur optique multi-critères alarme fumée /CO avec affichage LCD et sans fil. Alimenté par 3 AA piles

⚠ WARNING/AVERTISSEMENT:
Carbon Monoxide cannot be seen or smelled but can kill you. If alarm signal sounds:
1) Operate reset/silence button. 2) Call your emergency services (fire department or 911).
3) Immediately move to fresh air – outdoors or by an open door/window.
Le monoxyde de carbone (CO) ne se voit ni ne se sent, mais peut vous tuer.
Si votre appareil signale une ALARME:
1) Appuyez sur le bouton de réinitialisation/silence. 2) Appelez les services d'urgence (pompiers ou 112).
3) Déplacez-vous immédiatement vers l'air frais - évacuez les lieux ou ouvrez toutes les portes et fenêtres.

ETL US
Intertek
Model/Modèle
XXXXXXXX

USE ONLY BATTERIES SPECIFIED IN MARKING. USE OF A DIFFERENT BATTERY WILL HAVE A
DETRIMENTAL EFFECT ON SMOKE ALARM OPERATION. N'UTILISEZ QUE LES BATTERIES SPÉCIFIÉES
DANS LA NOTICE. L'UTILISATION DE PILES DIFFÉRENTES PEUT IMPACTER LE FONCTIONNEMENT DE L'ALARME. CONSTANT
EXPOSURES TO HIGH OR LOW TEMPERATURES OR HIGH HUMIDITY MAY REDUCE BATTERY LIFE. N'EXPOSEZ PAS LE PRODUIT
ET LES PILES À DE L'HUMIDITÉ OU TEMPÉRATURES EXTRÊMES, CELA POURRAIT AFFECTER LA DURÉE DE VIE DES PILES.

CO Alarm: 4 beeps. **Smoke Alarm:** 3 beeps. **Low battery:** Chirp and yellow LED flash once every 40s.
Fault: Chirp and yellow LED flash twice every 40s. **End of life:** Chirp and yellow LED flash three times every 40s.
Alarme CO: 4 bips. **Alarme fumée:** 3 bips. **Batterie faible:** sonne toutes les 40s et la LED jaune clignote une fois.
Défaut: bip et la LED jaune clignote 2 fois toutes les 40s. **Fin de vie:** bip et la LED jaune clignote 3 fois toutes les 40s.

Clean alarm annually by vacuuming or blowing compressed air through the openings and around the perimeter of the alarm.
Nettoyez manuellement le détecteur de monoxyde de carbone une fois par an. Utilisez un aspirateur pour retirer la poussière accumulée sur les côtés du détecteur de monoxyde de carbone.
Replacement Batteries/Batteries de rechange: Energizer E91, Gold Peak GN15A
Conforms to UL Std. 217 & Std. 2034. Certified to/Conforme aux normes CAN/ULC Std. S531 & CSA 6.19.
Single And/Or Multiple Station Smoke & CO Alarm Helps Reduce Cooking Nuisance Alarms
Aide à réduire les alarmes de Nuisance de cuisson

FCC ID: 2ASY-Y-GS888C IC: 24969-GS888C
CO alarm time/heure des alarmes: 70PPM within 60-240 min; 150PPM within 10-30 min; 400PPM within 4-15 min;
Smoke Sensitivity/Sensibilité aux fumées: 1.44%/ft +/-33% OBS
Date of manufacture/Date de fabrication YYYY.MMM.DD

Replace By/Date remplacement: MMM/YYYY

Refer to user's manual for complete operation & installation instructions. Test – after installation, weekly, and after cleaning. Veuillez lire attentivement ce manuel pour l'installation et le fonctionnement de l'alarme. Lancer un Test après l'installation, puis chaque semaine et après le nettoyage.
For service return to SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED
ADDRESS: No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang Province, China 0086-574-87729581
Made in China /Fabriqué en Chine Rev A

Location

