







Les cotes entourées sont les cotés contrôlés / CTA: face critique pour l'assemblage CTF : face critique pour la fonctionnalité
 / The surrounded dimensions are checked / CTA : critical to assemble/ CTF : critical to function.

Tolérances / Tolerances	
0,5 < X ≤ 3 = ±0.05	120 < X ≤ 400 = ±0.50
3 < X ≤ 6 = ±0.10	400 < X ≤ 1000 = ±0.80
6 < X ≤ 30 = ±0.20	1000 < X ≤ 2000 = ±1.20
30 < X ≤ 120 = ±0.30	
X > 2000 = tolérance du plan/drawing's tolerance	

Ce document est la propriété de CELEC.
 This document is CELEC property.



Désignation
 Title :

Blue connect sticker

Echelle 1:1
 Scale:
 xxxxx XX
 xxxxx XX
 No Projet
 Project nb:

Unite mm
 Unite: mm
 Poids Gr
 Weight:
 Feuille A3
 Sheet:
 xxxxx
 xxxxx:

Design
 Author:
 Contrôleur
 Approval:
 Fabrication
 Manufac.: Nicolas L
 Situation
 Status:

Référ. Piece
 Part number :
 Version
 Version: