

'VENTURER / CD6698BL'

DATE : 21-01-2017

Letter size 2mm **BACK VIEW**

Letter size 2mm


This product complies with DHHS rule 21 subchapter J parts 1040-10 and 1040-11 at date of manufactured.  
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**VENTURER** CD6698BL  
CD STEREO SYSTEM  
AC 120 ~ 60Hz 38W  
USB terminal : DC5V --- 1000mA  
FCC ID: A2HCD6698

VENTURER ELECTRONICS, INC.  
Markham, Ontario L3R 1B8  
Made in China  
Fabriqué en Chine

CONFORMS TO ANSII/UL STD. 90065  
**Intertek** CERTIFIED TO CAN/CSA STD. C22.2 No. 60065  
9901321

serial no. & date code label




**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

WARNING: SHOCK HAZARD-DO NOT OPEN  
AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE-NE PAS OUVRIR  
DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.  
NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À DE LA PLUIE OU DE L'HUMIDITÉ.

CLASS 1 LASER PRODUCT  
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1  
PRODUCTO LASER DE CLASSE 1  
PRODUTO LASER CLASSE 1




DOUBLE INSULATION  
WHEN SERVICING USE ONLY  
IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.

MANUFACTURED:  
APRIL 2017  
S/N: LA081DD010001



CONNECTING SPEAKERS OTHER  
THAN THE SPEAKERS SUPPLIED  
WITH THE UNIT, MAY DAMAGE THE  
UNIT.

AVERTISSEMENT:  
LE RACCORDEMENT D'ENCEINTES  
AUTRES QUE CELLES FOURNIES  
AVEC L'APPAREIL PEUT  
L'ENDOMMAGER.



CAUTION : Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.  
ATTENTION : Radiation invisibles du laser en cas d'ouverture et de défaillance ou de mise hors service du dispositif de verrouillage. Eviter toute exposition directe au faisceau.  
DO NOT TOUCH THE LENS

AC ~

