


1. Label putting



ラベルはエッジを基準にして貼る。

Paste the label based on the edge of PCB.

サイドはシルクからはみ出さない事。

Stick out from the encircled silk screen is prohibited.

上はチェックパットに掛からないこと。

Paste the label not to interfere with the check pad at upper side.