


Back Label



Front Label

WMIB-271G-SZ



2D Label



2D Label Rule:

- GMXXXXXXXX:工單號碼
- XXXXXX:廠內97階料號
- XXX:流水號

注意:

1. Front LABEL 置中貼於 SHIELDING COVER 上。
2. 各零件內容之檢驗, 依各料號之材料承認書。
3. Barcode : Code 128。
4. S/N , MAC Barcode 等級要求如下:
 - A. Print support dpi : 600 dpi
 - B. Print type : Brady600x-plus II
 - C. Label material : POLYESTER
5. CE&FCC & & 高度必須大於5mm.



請依據實際生產地變更

Made in China

S/N:

11SPPPPPPPZH HHHHHYMDXXX (Barcode: 22 characters)

- 11S : Fixed
- P P P P P P P : 43Y6488
- Z : Fixed code
- H H H H H : 1ZKH7
- Year - Y

Year	2006	2007	2008	So on
Code	6	7	8	

• Month- M

Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C

• DAY- D

Day	1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th	6 th	7 th	8 th	9 th	10 th	11 th	12 th	13 th	14 th	15 th	16 th
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	G
Day	17 th	18 th	19 th	20 th	21 st	22 nd	23 rd	24 th	25 th	26 th	27 th	28 th	29 th	30 th	31 st	
Code	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	V	W	X	Y	Z	

注意: 日期DAY-D不可使用 I,O,Q,U 四個字母.

- XXX : 流水號(001-ZZZ)

流水號第一碼不可使用以下字母: I, O, Q, 3, C, F, L, R or S.
流水號第二碼及第三碼不可使用以下字母: I, O, Q.

MAC:

23SXXXXXXXXXXXXX(Barcode: 15 characters)由Gemtek 提供。

Description	2D label	P/N	42K-500-0007R	Description	Back label	P/N	420-120-0019G
Description	Front label	P/N	42K-900-0656R	Description		P/N	



TITLE :

包裝作業指導書

DOCUMENT NO:

990-300-0214R

REV.

1.1