

Mercedes-Benz
FCC ID: 1B0 235, 001
IC: TSD-M40
ZS5, 001
MADE IN MEXICO

Continental

ZB SACH NR: A204 820 20 85
HW SACH NR: A204 446 01 59
CONTI MODEL: LC82DC0404
SERIAL NO: PE10000435

MEC: A4000021542 040907



1498-1004X1



WARNING

ONCE INSTALLED, THIS CONTROL MODULE CONTAINS VEHICLE SPECIFIC DATA. INSTALLATION IN ANOTHER VEHICLE IS STRICTLY PROHIBITED. PLEASE REFER TO SERVICE LITERATURE FOR PROPER SERVICE & REPLACEMENT PROCEDURES.

AVERTISSEMENT

Une fois installé, ce module de contrôle renferme des données propres au véhicule. Son installation dans un autre véhicule est strictement interdite. Veuillez vous référer à la documentation relative à l'entretien et aux procédures de remplacement.

544202501

5442025R01
Une fois installé, ce module de contrôle renferme des données propres au véhicule. Son installation dans un autre véhicule est strictement interdite. Veuillez vous référer à la documentation relative à l'entretien et aux procédures de remplacement.

AVERTISSEMENT

ONCE INSTALLED, THIS CONTROL MODULE CONTAINS VEHICLE SPECIFIC DATA. INSTALLATION IN ANOTHER VEHICLE IS STRICTLY PROHIBITED. PLEASE REFER TO SERVICE LITERATURE FOR PROPER SERVICE & REPLACEMENT PROCEDURES.



Mercedes-Benz
FCC ID: 18D
IC: 18D - NAD
HW: 0607
ZGS: 001
SW: 0607
MAD: 0607

ZB SACH NR: A204 820 20 85
HW SACH NR: A204 446 01 59
CONTI MODEL: LC82DC0404
SERIAL NO: PE10000045

E1
MEID: A0000020194C2
04/09/07 MADE IN MEXICO

Continental

Mercedes-Benz
FCC ID: 180 IC: 180-M4D
ZS5 081
HW: 0807 SW: 0807 M4D: 0807

Continental

ZB SACH NR.: A204 820 20 85
HW SACH NR.: A204 446 01 59
CONTI MODEL: LC82DC0404
SERIAL NO.: PE10000045

MEID: A4000021942Z 04/09/07 MADE IN MEXICO



180-M4D
ZS5 081



WARNING

ONCE INSTALLED THIS CONTROL MODULE CONTAINS TECHNICAL SERVICE DATA. INSTALLATION IN ANOTHER VEHICLE IS STRICTLY PROHIBITED. PLEASE REFER TO SERVICE LITERATURE FOR PROPER SERVICE & REPLACEMENT PROCEDURES.

AVERTISSEMENT

Une fois installé, ce module de contrôle renferme des données propres au véhicule. Son installation dans un autre véhicule est strictement interdite. Veuillez vous référer à la documentation relative à l'entretien et aux procédures de remplacement.

544202501



Mercedes-Benz
FCC ID: TBD IC: TBD-NAD
HW: 0607 ZGS: 001 SW: 0607 NAD: 0607
ZB SACH NR: A204 B20 20 85
HW SACH NR: A204 446 01 59
CONTI MODEL: LC82DC0404
SERIAL NO: PE10000045
E1
MEID: A0000020194C2 04/09/07 MADE IN MEXICO

14891000X
14891000X

WARNING
ONCE INSTALLED, THIS CONTROL MODULE CONTAINS VEHICLE
SPECIFIC DATA. INSTALLATION IN ANOTHER VEHICLE IS
STRICTLY PROHIBITED. PLEASE REFER TO SERVICE LITERATURE
FOR PROPER SERVICE & REPLACEMENT PROCEDURES.

AVERTISSEMENT
Une fois installé, ce module de contrôle renferme
des données propres au véhicule. Son installation dans
un autre véhicule est strictement interdite. Veuillez
vous référer à la documentation relative à l'entretien
et aux procédures de remplacement.

5442025R01




Continental
 FCC ID: T80 IC: T80-140
 ZGS: 001 SW: 0907 MAC: 0907
 HW: 0907
ZB SACH NR: 4204 820 20 85
HW SACH NR: 4204 446 01 59
CONTI MODEL: LC82DL0404
SERIAL NO.: PE10000045

 MEID: A00000201942 04/09/07 MADE IN MEXICO

44814204


WARNING ⚠
 ONCE INSTALLED, THIS CONTROL MODULE CONTAINS VEHICLE
 SPECIFIC DATA. INSTALLATION IN ANOTHER VEHICLE IS
 STRICTLY PROHIBITED. PLEASE REFER TO SERVICE LITERATURE
 FOR PROPER SERVICE & REPLACEMENT PROCEDURES.

AVERTISSEMENT ⚠
 Une fois installé, ce module de contrôle renferme
 des données propres au véhicule. Son installation dans
 un autre véhicule est strictement interdite. Veuillez
 vous référer à la documentation relative à l'entretien
 et aux procédures de remplacement.

5442025R01

