


BMW EVEREST PKG 0-2 (version 1 of 7)

PART# 5442379X03

- ▶ Current FCC ID: IHDT6CR1
- ▶ Current IC ID: 109O-BT0206AH

New FCC ID: LHJT6CR1
New IC ID: 6610A-BT0206AH




Bitte Absenderangaben auf dem Folienmaster ändern
ein- oder zweizeilig

Continental

BMW EVEREST PKG 0-2 (version 2 of 7)

PART# 5442379X04

- ▶ Current FCC ID: IHDT6CR1 New FCC ID: LHJT6CR1
- ▶ Current IC ID: 109O-BT0206AH New IC ID: 6610A-BT0206AH



Bitte Absenderangaben auf dem Folienmaster ändern
ein- oder zweizeilig


Continental 

BMW EVEREST PKG 0-2 (version 3 of 7)

PART# 5442379X06

- ▶ Current FCC ID: IHDT6CR1
- ▶ Current IC ID: 109O-BT0206AH

New FCC ID: LHJT6CR1
New IC ID: 6610A-BT0206AH



Bitte Absenderangaben auf dem Folienmaster ändern
ein- oder zweizeilig


Continental 

BMW EVEREST PKG 0-2 (version 4 of 7)

PART# 5442379X07

- ▶ Current FCC ID: IHDT6CR1
- ▶ Current IC ID: 109O-BT0206AH

New FCC ID: LHJT6CR1
New IC ID: 6610A-BT0206AH




Bitte Absenderangaben auf dem Folienmaster ändern
ein- oder zweizeilig

Continental

BMW EVEREST PKG 0-2 (version 5 of 7)

PART# 5442379X08

- ▶ Current FCC ID: IHDT6CR1 New FCC ID: LHJT6CR1
- ▶ Current IC ID: 109O-BT0206AH New IC ID: 6610A-BT0206AH



Bitte Absenderangaben auf dem Folienmaster ändern
ein- oder zweizeilig

Continental 

BMW EVEREST PKG 3-5 (version 6 of 7)

PART# 5442379X09

- ▶ Current FCC ID: IHDT6CR1
- ▶ Current IC ID: 109O-BT0206AH

New FCC ID: LHJT6CR1
New IC ID: 6610A-BT0206AH



Bitte Absenderangaben auf dem Folienmaster ändern
ein- oder zweizeilig


Continental

BMW EVEREST PKG 3-5 (version 7 of 7)

PART# 5442379X06

- ▶ Current FCC ID: IHDT6CR1
- ▶ Current IC ID: 109O-BT0206AH

New FCC ID: LHJT6CR1
New IC ID: 6610A-BT0206AH



Bitte Absenderangaben auf dem Folienmaster ändern
ein- oder zweizeilig

Continental 

Product label representation

- ▶ Current FCC ID: IHDT6CR1 New FCC ID: LHJT6CR1
- ▶ Current IC ID: 109O-BT0206AH New IC ID: 6610A-BT0206AH

WARNING: THIS DEVICE CONTAINS TX FCC ID: AXATR - 423 - A2 IC: 4170A - 1210
BT: CONTAINS: FCC ID: LHJT6CR1 IC: 6610A-BT0206AH



Bitte Absenderangaben auf dem Folienmaster ändern
ein- oder zweizeilig

Continental