

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008250 001

Seite 1 von 6
Page 1 of 6



Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008250 001

Seite 2 von 6
Page 2 of 6



Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008250 001

Seite 3 von 6
Page 3 of 6



Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008250 001

Seite 4 von 6
Page 4 of 6



Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008250 001

Seite 5 von 6
Page 5 of 6



Date: 29.DEC.2004 11:46:09

Lucky Plastic
49 MHz Tx Motor off

✓

Appendix 1

www.tuv.com




TÜV Rheinland Group

Prüfbericht - Nr.:
Test Report No.

14008250 001

Seite 6 von 6
Page 6 of 6



Date: 29.DEC.2004 11:49:03

Lucky Plastic
49MHz Tx Motor off H