

Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	SE23LMMU-002 Appendix 1	Auftrags-Nr.: Order no.:	0290100320	Seite 1 von 9 Page 1 of 9
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	1288994	Auftragsdatum: Order date:	2022.12.02	
Auftraggeber: Client:	ASSA ABLOY Entrance Systems AB			
Prüfgegenstand: Test item:	Wireless IoT Gateway			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	IoT Gateway 2.0, FCC ID: 2A8JO-IOT20A			
Auftrags-Inhalt: Order content:	Accredited Testing			
Prüfgrundlage: Test specification:	FCC 47 CFR Part 15B with parts 15.107 & 15.109 ANSI C63.4: 2014			
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	2023.03.16			
Prüfmuster-Nr.: Test sample no.:	See section 2.3			
Prüfzeitraum: Testing period:	2023.03.17 - 2023.07.14			
Ort der Prüfung: Place of testing:	Lund, Sweden			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland Sweden			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
überprüft von: reviewed by:	X 	genehmigt von: authorized by:	X 	
Datum: 2024.04.15 Date:	Signed by: Maria Nyttun	Datum: 2024.04.15 Date:	Signed by: Hakan Ahlberg	
Stellung / Position:	Test Engineer	Stellung / Position:	Lab Manager	
Sonstiges / Other:				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged		
* Legende:	1 = sehr gut P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	2 = gut F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	3 = befriedigend F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	4 = ausreichend N/A = nicht anwendbar
* Legend:	1 = very good P(ass) = passed a.m. test specification(s)	2 = good F(ail) = failed a.m. test specification(s)	3 = satisfactory F(ail) = failed a.m. test specification(s)	4 = sufficient N/A = not applicable
5 = mangelhaft N/T = nicht getestet 5 = poor N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts.</i>				

Revision History

REVISION	DATE	REMARKS	AUTHOR
001	2024-03-26	First Release	Maria Nyltun
002	2024-04-15	Updated version	Maria Nyltun
Note: Latest revision report will replace all previous reports			
This report based on FCC Part 15B no JBP Template version 1.1			

Table of Contents

1. GENERAL INFORMATION4

1.1 Test Site.....4

1.2 Client Information4

2. Photographs5

2.1 Photographs of the EUT5

2.2 Test Setup Photographs: Conducted Emissions7

2.3 Test Setup Photographs: Radiated Emissions 30 MHz – 1 GHz8

2.4 Test Setup Photographs: Radiated Emissions 1 GHz – 18 GHz9

1. GENERAL INFORMATION

1.1 Test Site

Test Facility:	TÜV Rheinland Sweden AB
Address:	Mobilvägen 10
	223 62 Lund
	Sweden
Swedac Registration Number:	10325
FCC Test Firm Registration Number:	517458
ISED Test Site Registration Number:	24753

1.2 Client Information

Company Name:	ASSA ABLOY Entrance Systems AB
Address:	PO Box 822
	SE-261 27 Landskrona
	Sweden
Contact Person:	Fredrik Brödje
Contact e-Mail / Telephone	fredrik.brodje@assaabloy.com +46 10 47 48 907


2. Photographs

2.1 Photographs of the EUT


Top View





Bottom View




Interior View



2.2 Test Setup Photographs: Conducted Emissions



2.3 Test Setup Photographs: Radiated Emissions 30 MHz – 1 GHz



2.4 Test Setup Photographs: Radiated Emissions 1 GHz – 18 GHz

